

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ЧАСОВНЯ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		X 4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

2-я половина XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская область, Онежский район,

(СССР, край, область, район, автономная обл.)

д. Усолье /Матвеевка/ /Автобус Онега - Порог, теплоход Порог - Городок/

(национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промыш. склад	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2
 Фото фрагментов — 1
 Генплан —
 Обмеры: план — 1
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | | |
|----|---|---|---|
| а) | { | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | | для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | | для памятников архитектуры и монументального иск-ва | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

— *не имеется*

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачены крест и западная галерея перед входом. Местами отсутствует обшивка. Лужное окно забито, северное без рамы.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Часовня представляет собой сруб /802x570/, рубленный "в обло" из бревен диаметром 18-20 см. На четверик поставлен восьмерик, сдвинутый к восточной стене. Перед входом — крытая галерея /181x525/, кровля которой поддерживается двумя фигурными столбами. Поставлена на землю без фундамента.

Восьмерик покрыт невысоким шатром с полницей по повалу. Кровля четверика образует пологие скаты на четыре стороны /большой на запад/.

Галерея покрыта тесом на один скат, образуя дополнительный излом.

Окна сдвинуты на восток, освещая иконостас. Дверь — в центре западной стены. Наличники простые. Пол галереи поднят на два венца, в уровень с дверью.

Обшита тесом без пилеастр по выпускам венцов. Никакого декора нет.

Первоначальное состояние интерьера не сохранилось.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Образец культовой архитектуры второй половины XIX века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

— не имеется

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	X X		X X X X X	
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск.-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

б) дата и № документа о принятии под охрану

не имеет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

не используется

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

29 октября 1974 г.

Составитель **Коржина Т.А. мл. науч. сотrud.**

(ф., и., о., должность или профессия)

Кор
(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

Тип



D000020181



Архангельская обл., Онежский р-н
д. Устье (Шайвеева)

Тасовня. 2-я пол. XIX в.

Вид с запада

Тасов ВМ



Архангельская обл., Онежский р-н
д. Усово (Майвеева)

Соснов. 2-я пол. XIX в.

Вид с востока

Гурьев В.И.



Архангельская обл., Онежский р-н
д. Усово (Майбеевка).

Косовые. 2-я пол. XIX в.

Стены западной палаты

Гривов Вл

Форма № 1

**Отдел по охране памятников архитектуры
Управления по делам Архитектуры при Совете Министров РСФСР**

КАРТОТЕКА ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование памятника.	Дата	Условные обознач.
		<i>Часовня в дер. Усовье</i>	<i>196.</i>	

Новый адрес *Архангельская
обл.
Тимецкий р-н.
Ярнема.
дер. Усовье*

Старый адрес

Тип, материал, наличие живописи и скульптуры *Шатровая часовня
Основной материал — дерево.
Фундаменты — вощено.*

Автор, заказчик

В чьем ведении находится памятник *В ведении Усовского колхоза*
Кем и как используется *Используется колхозом, как склад.*

Характеристика состояния *Общее состояние — удовлетворительное
Сруб крепкий. Основное конструктивное хорошо
сохранилось.*

Основная литература

Иконография, обмеры, проекты

Примечания



Дата составления карточки: 20.10.46 г.

Подпись составите